

	Aw	湿度	温度
测 定 范 围	0.03~1.00	3~100%RH	-20~+80℃
精 度	≤±0.003	≤1%RH	±0.3℃
重 现 性	0.002	0.2%RH	—
最 小 显 示	0.001	—	0.1
电 源	AC100V(3P型)50/60Hz		
环 境 温 度 范 围	-10~+50℃		
重 量	2.0kg		