

型号	测定范围	主要用途
TG-PA	3.5~50%	建筑材料、家具材料、包装材料、板等所有木材
	水分比较:0~100	食品、化工产品等生产过程中的干燥度良否判别·管理
KG-PA	3.5~40%	纸、纸板、旧纸等所有纸类
	水分比较:0~100	纤维产品等生产过程中的干燥度良否判别·管理
PM-PA	0.8~15%	砂浆、混凝土、石膏等
	水分比较:0~100	陶瓷产品等生产过程中的干燥度良否判别·管理